



Kanton Bern  
Canton de Berne

Verteller SWG										
Dos	Info	Vo	VoA	GF	LAF	LTD	LBU	MA	AP	
x							x			

Sachbearbeiter	
Empf.	06. April 2021 SWG
Erreicht	

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion  
Kantonales Laboratorium  
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19  
3012 Bern  
+41 31 633 11 11  
info.wasser.kl@be.ch  
www.be.ch/kl

Rudolf Robbi  
rudolf.robbi@be.ch

Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, 3012 Bern

Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband  
Bremgartenweg 3a  
3252 Worben

Unsere Referenz: N4805 / Dra  
Gemeinde Worben

1. April 2021

### Probenerhebung vom 23. März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus dem beiliegenden Untersuchungsbericht geht hervor, dass die untersuchten Proben bezüglich der aufgeführten Kriterien den Vorschriften entsprachen.

Freundliche Grüsse  
Kantonales Laboratorium

Rudolf Robbi  
Leiter Trink- und  
Badewasserinspektorat

Beilagen:

- Untersuchungsbericht zu Kontrolle Nr. N4805



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion  
Kantonales Laboratorium  
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19  
3012 Bern  
+41 31 633 11 11  
info.wasser.kl@be.ch  
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. N4805

Bern, 1. April 2021

## Untersuchungsbericht für Trinkwasser

---

### Wasserversorgung

Name	Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband (SWG)
Hauptverantwortlich	Roman Wiget, Geschäftsführer
Gemeinde	Worben

---

### Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Ivo Gerber, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	23. März 2021
Eingang der Proben im Labor	23. März 2021
Untersucht am	23. März 2021 - 29. März 2021

---

---

### Probe Nr. 153199: Worben / 02009, SWG, Verteilnetz, Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 19, Lavabo WC UG

Temperatur bei Erhebung	9.4 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

### Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

---

### Probe Nr. 153200: Merzligen / 02507, SWG, Verteilnetz, Gemeindehaus Merzligen, Schulgasse 3, Lavabo Sitzungszimmer

Temperatur bei Erhebung	9.3 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

### Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

---

**Probe Nr. 153201: Hermrigen / 02305, SWG, Verteilnetz, Bucher Heizungen AG, Lavabo Werkstatt, Kirchackerweg 1**

Temperatur bei Erhebung	9.3 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

**Ergebnisse und Beurteilung**

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

**Probe Nr. 153202: Bühl b. Aarberg / 02306, SWG, Verteilnetz, Gemeindeverwaltung, Walperswilstrasse 14, Lavabo WC**

Temperatur bei Erhebung	11.4 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

**Ergebnisse und Beurteilung**

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

**Probe Nr. 153203: Epsach / 02304, SWG, Verteilnetz, Schulhaus Schulweg 1, Lavabo Knaben WC**

Temperatur bei Erhebung	9.2 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

**Ergebnisse und Beurteilung**

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

**Probe Nr. 153204: Täuffelen / 02302, SWG, Verteilnetz, Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 86, Lavabo WC Herren**

Temperatur bei Erhebung	10.6 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

**Ergebnisse und Beurteilung**

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

---

---

**Probe Nr. 153205: Walperswil / 02303, SWG, Verteilnetz, Gemeindeverwaltung, Lavabo WC Damen**

Temperatur bei Erhebung	9.8 °C
Untersuchte Kriterien	Mineralstoffe Schwermetalle Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	23.03.2021

**Ergebnisse und Beurteilung**

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

---

---

**Bemerkungen**

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben.
2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten chemischen und mikrobiologischen Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:  
Fr. 75.- (exkl. 7.7 % MwSt.) pro mikrobiologische Probe und Fr. 260.- (exkl. 7.7 % MwSt.) pro chemische Probe. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die chemischen oder mikrobiologischen Detailergebnisse wünschen.
3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

---

Für den Bericht verantwortlich:	Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat rudolf.robbi@be.ch
---------------------------------	---

---